

АКТ
общественного жилищного контроля (проверки).
Осмотр комнаты №2 квартиры № 12 в МКД № 2 по ул. Лодыгина в Волгограде

«06» августа 2021 года

г. Волгоград

Комиссия, действующая на основании приказа Региональной общественной инспекции (далее – РОИ) от 04.08.2021 № 04/ОД-КЖКХ, в составе:

Септаров Сергей Анатольевич, общественный жилищный эксперт Региональной общественной инспекции;

Сенько Татьяна Ивановна, общественный жилищный эксперт Региональной общественной инспекции.

Фетисов Михаил Викторович, руководитель комитета в сфере ЖКХ Региональной общественной инспекции;

При участии заявителя/собственника комнаты №2 квартиры № 12 в МКД № 2 по ул. Лодыгина в Волгограде Никифорова Владимира Васильевича

Основание для проведения мероприятия общественного жилищного контроля: обращение собственника комнаты №2 квартиры № 12 по ул. Лодыгина, 2 в г. Волгограде Никифорова

Цель мероприятия общественного жилищного контроля: оперативный общественный жилищный контроль (проверка) в отношении обследования внутридомовых инженерных коммуникаций, расположенных в комнате №2 квартиры № 12 в МКД № 2 по пр. ул. Лодыгина в Волгограде, в форме осмотра с применением фотофиксации

При проведении проверки проводилась фотосъемка: фотоаппаратом: CANON SX620HS версия: PSSX620HS(WHE) номер сборки: 433061010089, серийный номер: 1074C002[AA] 201703 (фотографии размещены в акте).

Результаты осмотра.

В ходе проведенного визуального осмотра помещения комнаты № 2 установлено, что бытовые приборы, мебель, предметы обихода в комнате отсутствуют. Комната пустая. По информации заявителя комната для проживания им не используется, также не используются другие помещения квартиры. По информации заявителя коммунальными услугами в квартире № 12 по ул. Лодыгина, 2 он не пользуется. Внутридомовых инженерных коммуникаций, расположенных в комнате нет, за исключением системы отопления. В квартире расположено 3 комнаты, по информации заявителя одна из комнат находится в собственности, вторая комната – в найме. В коридоре установлены приборы учета электроэнергии, иные приборы учета коммунальных ресурсов в квартире отсутствуют.

Фотоматериалы:



Фото 1




Фото 2



Фото 3



Фото 4






Фото 5



Фото 6

Подписи:

С.А. Селгтаров

М.В. Фетисов

Т.И. Сенько