



ООО «Новый Дом»

ОГРН 1203400000275 ИНН 3444273527

Юр.адрес: 400066, г. Волгоград, ул. Советская, д.20 Тел.8 (8442) 20-07-29,

Электронный адрес: novydom2020@bk.ru

Факт. и почт.адрес: 400055 Волгоград, ул. 64 Армии, 28

Исх. № 141 от 14.03. 2022г.

№ 34-2022-4831

Собственнику

ул. 64 Армии, д. 61, кв. 18

В ответ на обращения ГИС ЖКХ № 34-2022-4831 от 14.03.2022 сообщаем следующее.

Представителями управляющей компании проведено обследование жилого помещения квартиры 18 многоквартирного дома № 61 по ул. 64 Армии.

Получить акт обследования Вы можете по адресу: г. Волгоград, ул. 64 Армии, д. 28 с 08.00 часов до 17.00 часов в понедельник-четверг, с 08.00 часов до 16. 00 часов в пятницу.

Работы по ремонту кровли многоквартирного дома № 61 по ул. 64 Армии в границах квартиры 18 включены в план работ на II квартал 2022 года и будут выполнены при благоприятных погодных условиях.

Приложение: копия акта 1 л.

Директор

В. В. Ткаченко

Исп. Молчанова Н. В.
тел. (8442) 20-07-29



ООО «НОВЫЙ ДОМ»

ОГРН 1203400000275. ИНН 3444273529

Юр. адрес: 400066, г. Волгоград, ул. Советская, д. 20. Тел. 8 (8442) 20-07-29

Электронный адрес: novudom2020@bk.ru

Факш. и почт. адрес: 400055 Волгоград, ул. Фадеева, д. 2

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

г. Волгоград

« 16 » 03, 2022 г.

Комиссия в составе: тех. директора Малышовой Н.В.
мастера уч.-ка Бондаренко А.В. мастера уч.-ка Янтовой Н.В.

Произвела обследование жилого помещения № 18 МКД № 61
по ул. 64-Армии

При обследовании установлено

В жилой комнате 1 на стене обои (улучшенного качества) наблюдается влажное затечное пятно $S = 1,0 \times 0,8 \text{ м}$ с частичным отслоением обоев. На потолке (побелен) наблюдается влажное затечное пятно $S = 1,0 \times 0,6 \text{ м}$ с частичным отслоением побелочного слоя.

В жилой комнате 2 на стене обои (улучшенного качества) наблюдается влажное затечное пятно $S = 0,8 \times 0,5 \text{ м}$, на потолке (побелен) наблюдается влажное затечное пятно $S = 4,0 \times 0,3 \text{ м}$. На кухне на стене (побелен) наблюдается влажное затечное пятно $S = 0,3 \times 0,2 \text{ м}$.

В коридоре на потолке (побелен) наблюдается влажные затечные пятна общей $S = 1,8 \times 1,2 \text{ м}$.

Выводы комиссии

Затопление кв № 18 указанного МКД произошло в результате течи кровли после выпадения осадков. Не требуется выполнять работы по ремонту кровли на жилой доме № 61 по ул. 64-Армии в границах кв № 18.

Подписи:

Н.В. Малышова / Малышова Н.В.

А.В. Бондаренко / Бондаренко А.В.

Н.В. Янтова / Янтова Н.В.

кв № 18. Ва. Богомолова И.В.